Bayliner VR 6 E

~~€ 75.900~~

€ 74.500



Bootshersteller:	Bayliner	Länge:	6,82 m
Bootsart:	Motorboot	Breite:	2,45 m
Kategorie:	Neuboot auf Lager	Baujahr:	2026
Liegeplatz:	Deutschland, Schwebheim / Schweinfurt	Motor:	Mercruiser ECT 4.5-250 MPI, 250 PS (184 kW), Benzin

Anbieter:
Boote Pfister
Joachim Pfister
Wahlweg 6
97525 Schwebheim / Schweinfurt
Deutschland

Telefon: +49 9723 93710
Webseite: http://www.bootepfister.de
Sprachen: Deutsch, Englisch










Details

Boot-ID	**s270282**

Technische Daten

Rumpfmaterial	**GFK/Kunststoff**
Rumpfart	**Gleiter**
Treibstofftank	**125 ltr**

Motor

Modell	**Mercruiser ECT 4.5-250 MPI**
Motor-Leistung	**250 PS (184 kW)**

Ausstattung

Navigation	**Echolot, GPS, Kartenplotter**
Ausstattung-Deck	**Deckdusche**
Interieur	**Cockpittisch, chemisches WC**
Persenninge	**Bimini-Top**

Beschreibung

Boote Pfister Neuboot

Listenpreis: 84.063,00€
Hauspreis: 74.500,00€

Preferred Paket 2: Cockpittisch, Edelstahlpaket
Wakeboardtower mit Bimini-Top und Bug- & Cockpitpersenning
Polster-Paket (Schalensitz und Bugkissen)
Simrad GPS/Kartenplotter GO9 inkl. Echolot
Cockpit Seadek Bodenbelag grau
Badeplattform Seadek Bodenbelag grau
Lautsprecher im Bug
Ölwanne
Heckdusche
Chemie WC
Elektrische Ankerwinde mit Anker und Seil
BP 2700 Steinbacher
100 Km/h Zulassung für Tandemtrailer
Vorfracht Tandemtrailer
Sicherheitspaket
Inbetriebnahme und Einweisung auf dem Wasser in SW

Für weitere Fragen stehen wir Ihnen gerne unter der +49-9723-93710 oder (Email in den Kontaktdaten) zur Verfügung.
Weitere interessante Angebote finden Sie auf folgender Internetseite: www.bootepfister.de

Bemerkungen: Irrtümer und Änderungen vorbehalten!
Die Fahrzeugbeschreibung dient lediglich der allgemeinen Identifizierung des Fahrzeuges und stellt keine Gewährleistung im kaufrechtlichen Sinne dar. Die Angaben erheben nicht den Anspruch auf Vollständigkeit! Die gemachten Angaben und Beschreibungen sind unverbindlich und dienen nicht als zugesicherte Eigenschaften. Der Verkäufer übernimmt keine Haftung für Tipp- und Datenübermittlungsfehler. Ausstattungen sind vor Ort zu prüfen!