Quicksilver Activ 555 Cabin

~~€ 50.900~~

€ 49.900



Bootshersteller:	Quicksilver	Länge:	5,50 m
Bootsart:	Motorboot	Breite:	2,29 m
Kategorie:	Neuboot auf Lager	Baujahr:	2026
Liegeplatz:	Deutschland, Schwebheim / Schweinfurt	Motor:	Mercury F 115 ELPT, 115 PS (85 kW), Benzin

Anbieter:
Boote Pfister
Joachim Pfister
Wahlweg 6
97525 Schwebheim / Schweinfurt
Deutschland

Telefon: +49 9723 93710
Webseite: http://www.bootepfister.de
Sprachen: Deutsch, Englisch









Details

Boot-ID	**s285113**

Technische Daten

Rumpfmaterial	**GFK/Kunststoff**

Motor

Modell	**Mercury F 115 ELPT**
Motor-Leistung	**115 PS (85 kW)**

Ausstattung

Persenninge	**Bimini-Top, Hafen-Persenning**

Beschreibung

Lagernummer: 5026001

Boote Pfister Neuboot - im Vorlauf

Listenpreis inkl. 19% MwSt.: 57.678,96 €

Hauspreis inkl. 19% MwSt.: 49.900,00 €

Zubehör:

Flexiteek Bodenbelag
Badeplattformerweiterungen mit Flexiteek
Farbiger Rumpf (Dunkelgrau)
Bug-Sonnenliege
Fusion Stereo mit 4 Lautsprechern
GPS/Chartplotter Lowrance EAGLE 7 mit HDI Transduc
mit HDI Transducer
Cockpit-Sonnenlounge
Kühlschublade
Hafenpersenning
Smart Edition
Bimini mit Seitenteilen, Beifahrersitz, Rückbank-
mittelteil & Polster, Kabinen-Tisch & Liege-
flächenerweiterung
Vorfracht
Motormontage inkl. Diebstahlschutz
Fracht Motor
Inbetriebnahme und Einweisung auf dem Wasser in SW
Steinbacher BPP 1600 Trailer
Vorfracht Trailer
100 Km//H Zulassung Trailer

Für weitere Fragen stehen wir Ihnen gerne unter der +49-9723-93710 oder (Email in den Kontaktdaten) zur Verfügung.
Weitere interessante Angebote finden Sie auf folgender Internetseite: www.bootepfister.de
Bemerkungen: Irrtümer und Änderungen vorbehalten!

Die Fahrzeugbeschreibung dient lediglich der allgemeinen Identifizierung des Fahrzeuges und stellt keine Gewährleistung im kaufrechtlichen Sinne dar. Die Angaben erheben nicht den Anspruch auf Vollständigkeit! Die gemachten Angaben und Beschreibungen sind unverbindlich und dienen nicht als zugesicherte Eigenschaften. Der Verkäufer übernimmt keine Haftung für Tipp- und Datenübermittlungsfehler. Ausstattungen sind vor Ort zu prüfen!