Bavaria 50

€ 135.000




Bootshersteller:	Bavaria	Länge:	14,98 m
Bootsart:	Segelboot	Breite:	4,55 m
Kategorie:	Gebrauchtboot	Baujahr:	2007
Liegeplatz:	Italien, Salerno	Kabinen:	5
		Motor:	Volvo Penta, 75 PS (55 kW), Diesel

Anbieter:
Ita74 Srl
200 P.za Sannazaro
80122 Napoli
Italien

Mobil: +39 340 3313 608
Sprachen: Englisch, Französisch, Italienisch







Details

Boot-ID	**s289845**
Kojen	**12**

Technische Daten

Tiefgang	**2 m**
Rumpfmaterial	**GFK/Kunststoff**

Motor

Modell	**Volvo Penta**
Motor-Leistung	**75 PS (55 kW)**

Ausstattung

Navigation	**Echolot, GPS, Log, Radar, Windmessanlage**
Technische Ausstattung	**Bugstrahlruder**
Ausstattung-Deck	**Teakdeck**
Interieur	**Backofen, Cockpittisch**
Unterhaltungsgeräte	**Fernseher**
Persenninge	**Bimini-Top, Sprayhood**

Beschreibung

ITA 74 – Offizieller BAVARIA YACHTS Händler bietet an:Bavaria 50 – Baujahr 2007Motor: Volvo 1 x 75 PS
Layout: 5 Kabinen, 3 Badezimmer
Ausstattung:
Radar
Bugstrahlruder
Dinette-Kissen
3 kW Wechselrichter
3 elektrische Toiletten
Blaues Rumpfdesign
Bimini und Sprayhood
Innen- und Außensitzpolster
TV
Raymarine Instrumente: GPS, Log, Echolot, Windmesser
Pantry mit Backofen
LISTE DER DURCHGEFÜHRTEN ARBEITEN IN DEN LETZTEN JAHREN2024MOTOR:
Regelmäßige Wartung
Austausch des Abgas-Raisers und Schlauch
Reinigung und Wiederherstellung des Dieseltanks
Überholung und Reinigung des Bugstrahlruders
Austausch der Bugstrahlruderbatterie und Installation eines Joysticks für Manöver
INNENAUSSTATTUNG:
Installation von zwei Trennbatterien 2x210Ah
Einbau eines Salzwasserhahns in der Pantry
Austausch der Pumpen für Duschen
Tischlerarbeiten (Restaurierung von Möbeln und Türen)
Austausch aller Bullaugen-Dichtungen
AUSSENBEREICH:
2025 geplant: Sandstrahlen des Kiels, Lackierung der Backbordseite, neue Polster für Cockpit und Roof
Tischlerarbeiten (Cockpittisch und Falchetta)
2025KIEL & RUMPf:
Sandstrahlen des Kiels
Lackierung der Backbordseite
Neue Polster für Cockpit und Roof
Tischlerarbeiten (Cockpittisch und Falchetta)
MOTOR:
Regelmäßige Wartung
Austausch der Seewasserpumpe
Austausch der Starterbatterie
INNENAUSSTATTUNG:
Austausch des Boilers und der Wasserleitungen
Reinigung des Frischwassertanks
Komplettaustausch des Cockpit-Kühlschranks (Motor und Heizwiderstand)
Austausch der Motoren der elektrischen Toiletten
AUSSENBEREICH:
Austausch der **Lofrans Caiman Ankerwinde** mit Fernbedienung und neuem elektrischen System
Wartung der Winschen
Austausch der Stopper
Austausch der Windstation und Kabel
Restaurierung von Teakdeck und Fugen
Austausch der Ruderlagerbuchse und Lager

Dieses Dokument ist rechtlich nicht bindend. Angaben erfolgen nach bestem Wissen, jedoch ohne Gewähr. Maklerprovision: 5 % zzgl. MwSt. auf den Kaufpreis, mindestens jedoch 3.000 € zzgl. MwSt.