Princess 42 Fly

€ 265.000



Bootshersteller:	Princess Yachts	Länge:	13,45 m
Bootsart:	Motorboot	Breite:	4,13 m
Kategorie:	Gebrauchtboot	Baujahr:	2006
Zustand:	gut	Kabinen:	2
Liegeplatz:	Spanien, Malaga	Motor:	2x Volvo Penta 74 TAMD, 430 PS (316 kW), Diesel + Mariner, 2,5 PS (1,8 kW), Benzin + Öl

Anbieter: Telefon: +32 471613071
Privatverkäufer Sprachen: Deutsch, Englisch, Französisch
Jean Havelang
Belgien












Details

Boot-ID	**s315045**
Designer	**Bernard Olesinski Ltd**
Erstwasserung	**2007**
Refitjahr	**2025**
Flagge	**Polen**
Kojen	**4**

Technische Daten

Tiefgang	**1,10 m**
Rumpfmaterial	**GFK/Kunststoff**
Rumpfart	**Gleiter**
Heizung	**Heizung mit Klimaanlage**
Wassertank	**420 ltr**
Treibstofftank	**1.680 ltr**

Motor

Modell	**Volvo Penta 74 TAMD**
Motor-Leistung	**430 PS (316 kW)**
Modell	**Volvo Penta 74 TAMD**
Motor-Leistung	**430 PS (316 kW)**
Modell	**Mariner**
Motor-Leistung	**2,5 PS (1,8 kW)**

Ausstattung

Sonstige Informationen

Dieser Text wurde automatisch übersetzt.
HAUPTAUSSTATTUNG:
Bugstrahlruder mit Repeater im Fly
Generator ONAM 7 kW
Klimaanlage
Hydraulische Gangway
Beiboot + Motor 4 PS
Schlingerdämpfer mit Lemco-Anzeigen
Deckenverkleidung von Salon und neuer Schlafkabine in Alcantara
UKW-Funkgerät
RAYMARINE Autopilot + Radar + GPS + Tri-data
Kühlbox im Fly
Kühl-/Gefrierschrank in der Küche
Kühlschrank-Bar im Salon
Mikrowelle
Gasherd
Winterverdeck für das Cockpit
Sommerverdeck für das Cockpit (mikroperforiert)
Fly-Bimini-Verdeck
Winterverdeck Fly
Rettungsinsel (2024)
Hifi Fusion (Salon + Fly)
TV im Salon
2 elektrische WCs
Automatische Feuerlöscher für den Motorraum
Sonnenschutz für die vordere Windschutzscheibe

.....

Beschreibung

Dieser Text wurde automatisch übersetzt.

ein schöner, sehr gut gepflegter PRINCESS 42 Fly mit zahlreichen Verbesserungen Ende 2025... Direkt vom Eigentümer verkauft !!!
Vollständige Wartung im Oktober 2025 durchgeführt, mit neuem Antifouling, Überprüfung und Lackierung der Propeller bei Prospeed, Wartung des Volvo-Motors und vollständiger Wartungsnachweis verfügbar. Außerdem wurden die Wärmetauscher sowie die Dekorstoffe der Verdecke erneuert, ein häufiges Problem bei diesen Booten...