RM 1260


€ 204.900



Bootshersteller:	RM Yachts - Fora Marine	Länge:	11,99 m
Bootsart:	Segelboot	Breite:	4,35 m
Kategorie:	Gebrauchtboot	Baujahr:	2012
Zustand:	gut	Kabinen:	3
Liegeplatz:	Slowenien, Portoroz	Motor:	Volvo Penta D2, 40 PS (29 kW), Diesel

Anbieter:
Blue Yachting - Blue Sailing
Nils Schürg
Ferdinand-Porsche-Str. 13
28237 Bremen
Deutschland

Telefon: +49 421 34660 250
Mobil: +49 171 2774251
Webseite: http://www.blue-yachting.de
Sprachen: Deutsch, Englisch









Details

Boot-ID	**s239522**
Designer	**Marc Lombard SARL**
Flagge	**Österreich**
Kojen	**6+2**

Technische Daten

Tiefgang	**1,95 m**
Rumpfmaterial	**Holz**
Wassertank	**400 ltr**
Treibstofftank	**130 ltr**

Motor

Modell	**Volvo Penta D2**
Motor-Leistung	**40 PS (29 kW)**

Beschreibung

RM1260 - Biquille-Version
Eigentümerboot - KEIN Charter oder Regatta

Elektronikpaket GARMIN
- GARMIN Kartenplotter im Cockpit
- Radar
- Autopilot
- AIS600
- Log/Log
- Windmesser
- Navtext

Diesel-Wasser-Heizung
Sprayhood
Zweiteiliges Bimini für Steuermann und Cockpit
Sonnenschutzabdeckungen für Salonfenster

Edelstahlbogen mit Solarsystem und Beiboot-Hebesystem
Gangway
Bugstrahlruder
Kettenzähler für Ankerwinde
Volvo D2-40 mit 1535 Betriebsstunden
Propeller Autoprop APS H5-430 MM
Umbau der Relingsstützen für einfachen Deckszugang

Holz-Cockpittisch mit Becherhaltern
Cockpitstützrails
Edelstahl-Bugschutz und Bugbeschlag für Gennaker

Antibakterielle Matratzenbezüge in allen Kojen mit Lattenrahmen
Umbau des Technikraums, Vergrößerung der Liegefläche
Edelstahl-Fäkalientank (gasdicht)
Installation von elektrischer Toilette inkl. 2. Spülung
Zusätzliche Haltegriffe im Gang und im Bad
Neue Deckenpaneele in den Kojen

Segel
Groß erst 4 Jahre alt
Genua erst 4 Jahre alt
Kutterfock mit Rollanlage
Gennaker mit Socke

Neuer Mastfuß 2022 gemäß RM-Rückrufaktion in 2022
Neues Beiboot 2022
Große Motorwartung durch Volvo 2023
Beiboot-Elektromotor 2023 von Torqueedo repariert
Neue Gasanschlüsse 2023
Neuer Kartenplotter 2022
Inspektion der Rettungsinseln 2022
Austausch des Kompressors im Kühlschrank 2023