Scarab 255 HO Platinum

~~€ 75.500~~
€ 73.900




Bootshersteller:	Scarab	Länge:	7,60 m
Bootsart:	Motorboot	Breite:	2,45 m
Kategorie:	Gebrauchtboot	Baujahr:	2015
Liegeplatz:	Deutschland, Schwebheim / Schweinfurt	Motor:	2x Rotax Jet TWIN 250HP ECT 1,5SC HO, 250 PS (184 kW), Benzin


Anbieter:
Boote Pfister
Joachim Pfister
Wahlweg 6
97525 Schwebheim / Schweinfurt
Deutschland

Telefon: +49 9723 93710
Webseite: http://www.bootepfister.de
Sprachen: Deutsch, Englisch











Details

Boot-ID	**s287054**

Technische Daten

Rumpfmaterial	**GFK/Kunststoff**
Rumpfart	**Gleiter**

Motor

Modell	**Rotax Jet TWIN 250HP ECT 1,5SC HO**
Motor-Leistung	**250 PS (184 kW)**
Modell	**Rotax Jet TWIN 250HP ECT 1,5SC HO**
Motor-Leistung	**250 PS (184 kW)**

Ausstattung

Technische Ausstattung	**Unterwasseranstrich**
Ausstattung-Deck	**Badeleiter, Deckdusche**
Interieur	**Cockpittisch**
Persenninge	**Bimini-Top**

Beschreibung

Boote Pfister Gebrauchtboot

Scarab 255 HO Platinum mit TWIN 250HP ECT 1,5SC HO Rotax 500 PS
Lagernummer: 231983

Verkaufspreis statt 84.000,00 €
jetzt für 73.900,00 €

Boot mit folgender Ausstattung:
Heckdusche
Radio / Bluetooth
12 Volt Steckdosen
Feuerlöschsystem
Seasal Teppich Cockpit
See-WC
Cockpittisch
Wakboardtower mit Bimini Top
Wakeboardhalterungen
Raymarine Dragonfly 5
Docking Lights
Badeleiter
Antifouling schwarz
Bug und Cockpitpersenning
Premium Sound System
Flemmix 3500 Tandem Trailer

Für weitere Fragen stehen wir Ihnen gerne unter der +49-9723-93710 oder (Email in den Kontaktdaten) zur Verfügung.
Weitere interessante Angebote finden Sie auf folgender Internetseite: www.bootepfister.de

Bemerkungen: Irrtümer und Änderungen vorbehalten! Die Fahrzeugbeschreibung dient lediglich der allgemeinen Identifizierung des Fahrzeuges und stellt keine Gewährleistung im kaufrechtlichen Sinne dar. Die Angaben erheben nicht den Anspruch auf Vollständigkeit! Die gemachten Angaben und Beschreibungen sind unverbindlich und dienen nicht als zugesicherte Eigenschaften. Der Verkäufer übernimmt keine Haftung für Tipp- und Datenübermittlungsfehler. Ausstattungen sind vor Ort zu prüfen!