Yamaha GP SVHO

~~€ 27.500~~

€ 25.990



Bootshersteller:	Yamaha	Länge:	3,35 m
Bootsart:	Watertoy	Baujahr:	2026
Kategorie:	Neuboot auf Lager	Motor:	Yamaha Super Vortex High Output, 250 PS (184 kW), Benzin
Liegeplatz:	Deutschland, Schwebheim / Schweinfurt		

Anbieter:
Boote Pfister
Joachim Pfister
Wahlweg 6
97525 Schwebheim / Schweinfurt
Deutschland

Telefon: +49 9723 93710
Webseite: http://www.bootepfister.de
Sprachen: Deutsch, Englisch





Details

Boot-ID	**s300099**

Technische Daten

Motor

Modell	**Yamaha Super Vortex High Output**
Motor-Leistung	**250 PS (184 kW)**

Beschreibung

Boote Pfister Jet Ski - im Vorlauf März 2026
Lagernummer 35026001

Yamaha Waverunner GP SVHO

Listenpreis inkl. 19% MwSt.: € 29.073,00
Angebotspreis inkl. 19% MwSt.: € 25.990,00

Farbe: Torch red

Jet Ski in folgender Ausstattung:
Auto-Trim-Funktion mit Kurven- und Startsteuerung
Aufgeladener 1.812-cm³-SVHO-Motor mit EFI
Multifunktionales 4,3 Zoll-Farbdisplay
Erweiterte Plattform zum Wiedereinsteigen mit
Hydro-Turf-Matten
Engerer Sitz und Lenker
Robuster und leichter NanoXcel2-Rumpf und -Aufbau
Tiefer und zentraler Schwerpunkt für
schnelleres Kurvenfahren
Race-inspiriertes Pumpendesign
Impeller und Ansauggitter
Elektrische Trimmung und
Rückwärtsgang mit Traktionskontrolle
Zughaken und tiefe, weiche Stufe zum
Wiederaufsteigen
Zwei Multi-Mount-Anschlusspunkte
(für Navi oder Kamera)
Fracht
Inbetriebnahme Jet Ski

Für weitere Fragen stehen wir Ihnen gerne unter der +49-9723-93710 oder (Email in den Kontaktdaten) zur Verfügung.

Weitere interessante Angebote finden Sie auf folgender Internetseite: www.bootepfister.de Bemerkungen: Irrtümer und Änderungen vorbehalten!

Die Fahrzeugbeschreibung dient lediglich der allgemeinen Identifizierung des Fahrzeuges und stellt keine Gewährleistung im kaufrechtlichen Sinne dar. Die Angaben erheben nicht den Anspruch auf Vollständigkeit! Die gemachten Angaben und Beschreibungen sind unverbindlich und dienen nicht als zugesicherte Eigenschaften. Der Verkäufer übernimmt keine Haftung für Tipp- und Datenübermittlungsfehler. Ausstattungen sind vor Ort zu prüfen!