Princess 455 (470)

€ 83.000



Bootshersteller:	Princess Yachts	Länge:	14,55 m
Bootsart:	Motorboot	Baujahr:	1992
Kategorie:	Gebrauchtboot	Kabinen:	4
Liegeplatz:	Polen	Motor:	2x Volvo Penta TAMD 72 -A, 420,1 PS (309 kW), Diesel


Anbieter:
NAVIGO Boats, Yachts & Yachting
Marina Przełom
80-643 Gdańsk
Polen

Telefon: +48 58 719 39 09
Webseite: https://www.navigobyy.com
Sprachen: Englisch, Polnisch










Details

Boot-ID	**s258162**

Technische Daten

Motor

Modell	**Volvo Penta TAMD 72 -A**
Motor-Leistung	**420,1 PS (309 kW)**
Modell	**Volvo Penta TAMD 72 -A**
Motor-Leistung	**420,1 PS (309 kW)**

Beschreibung

Dieser Text wurde automatisch übersetzt.

Grundlegende Informationen:

Der Preis in EUR basiert auf einem Betrag von 528.000 PLN

Typ: Motorboot
Hersteller: Princess Yachts
Modell: 455 (470)
Rumpfmaterial: GFK
Konstruktionskategorie: B (Hochsee)
Baujahr: 1992
Liegeort: Polen
Gesamtlänge: 14,55 m
Gesamtbreite: 4,32 m
Maximaler Tiefgang: 1,1 m
Gesamtgewicht: 18 t
Motor(en): 2x Volvo Penta TAMD 72-A, 309 kW
Betriebsstunden des/der Motors/Motoren: 850
Motorkraftstoff: Diesel
Anzahl Kabinen insgesamt: 4
Anzahl Schlafkabinen: 4
Anzahl Doppelkojen: 3
Anzahl Einzelkojen: 1
Querstrahlruder: Bug

Serviceverlauf / letzter Service / durchgeführte Arbeiten:
– Anschrauben der Wellenlager-Stützen
– Einkleben der Wellenrohre mit Lager
– Einlaminieren der Wellenrohre
– Lackierung mit Topcoat
– Verschrauben der Wellen mit dem Motor
– Montage der Stopfbuchsen
– Ausrichtung der kompletten Wellenlinie mit dem Motor (Kupplungen, Flansche – auch aufgearbeitete)
– Wiederzusammenbau eines der Motoren (zuvor für den Generatoranbau vorbereitet)
– Elektrischer Anschluss des Generators, Umbau des Generators von 110 V auf 230 V
– Anschluss der elektrischen Toilette
– Überprüfung und Inbetriebnahme der Klimaanlage
– Montage der Antenne
– Überprüfung der Querstrahlruder
– Überprüfung der Ankerwinde
– Montage des Signalhorns
– Installation der Elektronik am oberen Deck (Flybridge)
– Austausch des Hauptschalters
– Anschluss der Lenzpumpen
– Austausch der handbetriebenen Lenzpumpe
– Inbetriebnahme und Überprüfung der Innen- und Außenbeleuchtung
– Ölwechsel im Getriebe, im 3-fach-Ladegerät und an der Batterie
– Austausch der Hydraulikpumpen und des Öls
In den letzten Monaten durchgeführte Arbeiten.
Ausstattung:

Küchenausstattung:
Kühlschrank, Gefrierschrank, Backofen, Gas-/Elektrokochfeld, Mikrowelle

Anzahl Toiletten:

2

Anzahl Duschen:
Außendusche am Heck

Anzahl früherer Eigentümer:
1

Bootsständer:
4 Stützen passend zur Bootsgröße